



SCHEMA TECNICA

VERNICE A BRONZARE

Descrizione	Vernice trasparente, ottimo legante per pigmenti metallici, non provoca ingrigimento né ingiallimento
Campi di impiego	Adatta per interno ed esterno
DATI TECNICI	
Composizione	soluzione di pliolite in solventi aromatici ed alifatici
Residuo Secco	35%
Odore	di ragia minerale
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	aggiungere le polveri metalliche (5-15%) alla vernice mescolando bene
Diluizione	con diluenti sintetici
Applicazione	a pennello od a spruzzo
Essiccazione	4-6 ore al tatto, dopo 24 ore in profondità
CONFEZIONI E RESA	barattolo metallico da litri 4 - 30 mq barattolo metallico da litri 0,75 - 6 mq
AVVERTENZE	Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide. Il prodotto é formulato con solventi aromatici . Areare bene gli ambienti chiusi

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it